



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-022

2020年7月 1/2 页

### WindEDIT Lite软件之修复

No.	错误	错误被修改与	发布日期
1	当更新到 Ver. 1.3.0 时, WindEDIT Lite 无法通过 iPhone 的蓝牙连接到 PLC。	WindEDIT Lite Ver. 1.3.1	2020年6月

#### 临时措施

以上错误在 WindEDIT Lite Ver. 1.3.1 中被修正。

请从苹果的“App Store”下载以上版本的软件, 然后安装升级你的软件。

#### 错误 1

##### 涉及模块:

- WindEDIT Lite Ver. 1.3.0

在使用上述版本的软件时, 以下模型出现以下故障:

- FC6A CPU modules
- FC6A-C16\*1\*E, FC6A-C24\*1\*E, FC6A-C40\*1\*E, FC6A-C40\*1\*EJ
- FC6A-D16\*1CEE, FC6A-D32\*3CEE
- FC6B CPU modules
- FC6B-C16\*1\*, FC6B-C24\*1\*, FC6B-C40\*1\*, FC6B-D16\*1C, FC6B-D32\*3C

#### 软件错误

当升级到 Ver. 1.3.0 时, WindEDIT Lite 无法从 iPhone 通过蓝牙连接 PLC。

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-022

2020年7月 2/2 页




图1. 通过蓝牙连接

### 临时措施

无

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225