

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-027

2021年8月 1/2 页

Automation Organizer FC6A 系列 MICROSmart

软件之修复

错误一览

No.	错误	修正	发布时间
1	当 FC6A 系列 All-in-One CPU 模块与系统软件 Ver. 2.31 配套使用时, WindLDR、Data File Manager 或 IDEC 可编程显示器可能无法通过以太网与 CPU 模块通信。	FC6A 系列 All-in-One 的 CPU 模块(系统软件 Ver. 2.32) FC6A 系列 CAN J1939 的 All-in-one CPU 模块(系统软件 Ver. 2.32)	2021年9月

永久措施

将于 2021 年 9 月发布的 Automation Organizer Ver. 3.23.1 中包含的以下版本支持上述修改:


- FC6A 系列 All-in-One CPU 模块 System Software Ver. 2.32
- FC6A 系列 CAN J1939 All-in-One CPU 模块 System Software Ver. 2.32

请从 IDEC 官方网站下载上述版本或更高版本的软件安装程序, 然后安装该安装程序以升级您的软件。

如何识别系统软件版本

您可以通过 PLC 状态界面查看 FC6A 系列 CPU 模块内部的系统软件版本对话框。

图 1 PLC 状态对话框



www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-027

2021年8月 2/2页

错误 1

涉及型号

- FC6A 系列 All-in-One CPU 模块 Ver. 2.31
 - FC6A 系列 CAN J1939 All-in-One CPU 模块 Ver. 2.31
- (Automation Organizer Ver. 3.23.0 / WindLDR Ver. 8.19.0)

型号: SW1A-W1C

产品系列	型号
FC6A 系列 All-in-one CPU 模块	FC6A-C16***E
	FC6A-C24***E
	FC6A-C40***E
FC6A 系列 CAN 1939 All-in-one 模块	FC6A-C40***EJ

软件错误

当 FC6A 系列 All-in-One CPU 模块与系统软件 Ver. 2.31 配套使用时, WindLDR、Data File Manager 或 IDEC 可编程显示器可能无法通过以太网与 CPU 模块通信。当发生这种情况时, 您将无法通过以太网执行监视、下载和上传用户程序。除维护通信服务器外, 其它以太网通信没有问题。

上述故障可能在下载完毕后立即发生或电源通电时发生。

在 FC6A 系列 All-in-One CPU 模块正常运行的情况下, 不会出现此故障。

临时对策

请使用以下系统软件。

- FC6A 系列 All-in-One CPU 模块 Ver. 2.30
- FC6A 系列 CAN J1939 All-in-One CPU 模块 Ver. 2.30

(Automation Organizer Ver. 3.22.0 / WindLDR Ver. 8.18.0)

如果出现此故障, 请使用 USB 或 SD 卡更新系统软件。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225