



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-074

2020年2月 1/1页

Wind0/I-NV4软件之修复

在 SW1A Automation Organizer 中包含的显示编程软件 Wind0/I-NV4 中发现以下故障。详情如下:

涉及模块

- Wind0/I-NV4 Ver. 1.12.0
(Automation Organizer Ver. 3.17.0)
型号: SW1A-W1C
注意: 软件下载已经包含在IDEC官方网站中。
当使用上述版本的软件时, 以下产品可能会出现以下故障:
- HG2G-5T 可编程显示器
HG2G-5TN22TF-*, HG2G-5TT22TF-*

软件故障

HG2G-5T 无法点亮电源灯, 也无法打开电源。HG2G-5T 故障发生频率不同。

永久措施

在 Wind0/I-NV4 Ver. 1.12.1 中进行了更正, 该更正包含在 Automation Organizer V3.17.1 中。

从 2020 年 2 月 19 日起, 您可以从 IDEC 官方网站中下载使用。

对于有此问题的 HG2G-5T, 重复开关电源, 直到 HG2G-5T 开始工作。

一旦 HG2G-5T 开始运行, 使用 Wind0/I-NV4 Ver. 1.12.1 下载项目数据。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225